



## **Ausgewählte Untersuchungen und Gutachten zu Altlasten und Rückbauten 2017 bis 2019:**

### **• Untersuchungen und Gutachten für Altlasten und Rückbauten:**

- 2019**
- Untersuchung der Abbruch-Bausubstanz für ein 11-geschossiges Wohngebäude der WBG „Glück Auf“ in Gera
  - Gefährdungsabschätzung für die geplante Dachsanierung der Eissporthalle in Chemnitz für den Planer/Architekten
  - Schadstoffrelevante Bausubstanzuntersuchung und Gefährdungsabschätzung für die Villa Kolpingstraße 15 in Zwickau
  - Schadstoffrelevante Untersuchung der Bausubstanzen für den Rückbau eines Internatsgebäudes in Greiz
  - Orientierende Erkundung und Gefährdungsabschätzung für Bebauungsplan Mischgebiet Meuselwitzer Straße der Stadt Lucka
  - Bauwerkserkundungen und-untersuchungen im Zuge von Brandschutzmaßnahmen Haus 1 der Landespolizeiinspektion Gera
- 2018**
- Gutachten gem. Thür. Altlastenleitfanden und BBodSchG für das Grundstück der NL Hermsdorf der edilon)(sedra GmbH
  - Altlastengutachten für das Grundstück einer ehemaligen Tischlerei, Am Anger 1 in Gera-Leumnitz
  - Standortrecherchen für 21 Altlastenverdachtsflächen der Stadt Gera mit geringer Altlastenrelevanz zur Streichung aus Kataster
  - Untersuchung und Bewertung der Bausubstanz im Zuge der Sanierung Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium in Gera
  - Untersuchung und Bewertung der Bausubstanz für den Abbruch der Gewerbebrache Schulplatz 3/4 in der Stadt Schleiz
  - Gefährdungsabsch. n. BBodSchV, Umnutzung Gewerbebestandort Nestmannstr. 3/5 zu Wohnzwecken, Tann Capital private value AG
  - Gefährdungsabschätzung nach BBodSchV und gem. §34, Abs. 1, Satz 2 BauGB für das Objekt Schellingstraße 6 der Stadt Gera
  - Schadstoffgutachten für die Rückbausubstanz im Rahmen der Sanierung der Friedrich-Schiller-Schule in Ronneburg
  - Abfallrechtliche Bewertung der Rückbausubstanz für 3 6-geschossige Wohnblöcke WBS70 in Gera Bieblach-Ost
  - Abfallrechtliche Bewertung Abbruchsubstanz Mühle am Mühlgraben in Nobitz, Altenburger Land im Zuge von HWS-Maßnahmen
  - Untersuchung/Bewertung der Bausubstanz der ehemaligen Sinter- und Temperhalle (electronicon) für Sanierung/Umnutzungen
  - Schadstoffgutachten für Abbruch von Gebäuden/Anlagen Weinbergstraße 2 + 4, Wünschendorf im Zuge von HWS-Maßnahmen
  - Schadstoffgutachten für die Rückbausubstanz der Gewerbebrache Schleizer Alben GmbH in der Stadt Schleiz
  - Gefährdungsabschätzung nach BBodSchV für Grundstück der SAT Sächsische Autotransport- und Service GmbH in Gößnitz
  - Abfallrechtliche/bodenschutzrechtliche Bewertung Erweiterungsflächen Wohnquartier Heinrichsgrün/Tschaikowskistr., Gera
  - Historische Erkundung für den Industrie-Altstandort Quellenstraße in der Stadt Weida
- 2017**
- Schadstoffrelevante Untersuchung des neuen Standortes Christliche Gemeinschaftsschulen Gera im Zuge der Umnutzung
  - Untersuchung und abfallrechtliche Bewertung der Abbruchsubstanz Technisches Betriebsgebäude, Pionierkaserne Gera-Hain
  - Rückbauuntersuchungen im Zuge des Abbruchs der Turnierbaracke am Reitstadion Gera-Milbitz
  - Erneuerung Dorfplatz in Gernewitz, Saale-Holzland-Kreis, mit Gehwegverbreiterung und Erkundung/Sicherung Hang/Stützmauer
  - Grundhafte Erneuerung einschließlich Neugestaltung der Moritzstraße in Altenburg
  - Grundhafte Erneuerung und Neugestaltung „Schmöllnsche Vorstadt“ in Altenburg
  - Grundhafte Erneuerung „Am Wehrrasen“ im Ortsteil Großstörnitz der Stadt Schmölln
- Altlastenuntersuchungen gemäß ThürDepEKVO / Monitoring-Untersuchungen:**
- 1991 bis 2019**
- Grundwasser-Monitoring, Probenentnahmen und Untersuchungen gemäß Bescheid mit Halbjahres- und Jahresbericht für die Altlast: „Sonderabfalldeponie Aga-Seligenstädt“, Geraer Stadtwirtschaft GmbH
- 2019**
- Planung und ingenieurtechnische Begleitung der Errichtung einer neuen Grundwassermess- und -Beobachtungsstelle (GWMBs) im Ortsteil Aga-Seligenstädt der Stadt Gera für das GW-Monitoring der SAD Gera-Aga
- 2015 bis 2019**
- Funktionsprüfung von Messstellen und Grundwasseruntersuchungen Fäkaldeponie Muntscha