



Ausgewählte Untersuchungen und Gutachten zu Altlasten und Rückbauten 2020 bis 2022:

• Untersuchungen und Gutachten für Altlasten und Rückbauten:

- 2022**
- Orientierende Erkundung für die im „Thalis“ als Verdachtsfläche gelistete Deponie Porzellanwerk Roschütz
 - Orientierende Erkundung für die im „Thalis“ als Verdachtsfläche gelistete Altablagerung „Der Gemeindeanger/Die Burg“ in Gera-Röpsen
 - Orientierende Untersuchungen Ausgangszustandsbericht Ziegelwerk Eisenberg der Wienerberger GmbH
 - Schadstoffuntersuchungen und Bauwerksdiagnostik im Rahmen der Maßnahme "Revitalisierung des Ensembles Bergfried - Sanierung Außenhülle der Villa" in Saalfeld
 - Historische Erkundung mit orientierender Erkundung und Gefährdungsabschätzung zum Grundstück Am Merzenberg 6 - 8 in Meerane (ehem. Trabantwerk).
 - Rückbauuntersuchungen und Bausubstanzbewertung für Wohngebäude Fuchsklamm 25 in Gera
 - Standortbewertung in Anlehnung an §9 (1) BBodSchG mit abschließender Gefährdungsabschätzung für den Gewerbehof Gera-Roschütz (ehem. Porzellanwerk).
 - Gutachten zur Ersterkundung nach §9 (1) BBodSchG für Umnutzung Gewerbeimmobilie zu Wohnzwecken in Gera
 - Begutachtung und Bewertung zur Schadstoffbelastung für Gewebegrundstück der Dipl.-Ing. K. Dietzel GmbH, Löbichau
 - Schadstoffrelevante Bausubstanzuntersuchung Gebäudekomplex Jena, Saalbahnhofstr. 11-15, 15a und Gerbergasse 9A
 - Standorterkundung in Anlehnung an §9 (1) BBodSchG, Orientierende Untersuchung Grundstück Calvinstraße 25 in Gera
 - Historische Erkundung von 11 Altlastenverdachtsflächen im Stadtgebiet Gera 2021 und 2022
- 2021**
- Bericht zur schadstoffrelevanten Bausubstanzuntersuchung Umnutzung und energetische Sanierung Bahnhofsgebäude mit Güterabfertigungshalle Bad Lobenstein
 - Bericht zur schadstoffrelevanten Bausubstanzuntersuchung für den Rückbau von „Merbolds Gasthaus“
 - Bericht zur schadstoffrelevanten Bausubstanzuntersuchung für die Sanierung der Regelschule Bad Köstritz
 - Bericht zur schadstoffrelevanten Bausubstanzuntersuchung für den Rückbau Gasthof „Zum Hirsch“ in Schleifreisen
 - Gutachten zur orientierenden Erkundung nach §9 (1) BBodSchG für das Gelände der ehemaligen „Palla-Fabrik“ in Glauchau
 - Gutachten zur orientierenden Erkundung nach §9 (1) BBodSchG für das Karee Oststraße/Jettinastraße in Rudolstadt
 - Gutachten zur orientierenden Erkundung nach §9 (1) BBodSchG für das Grundstück Stublacher Platz 11 in Gera
- 2020**
- Standortrecherchen für 15 Altlastenverdachtsflächen im Stadtgebiet Gera
 - Standortbewertung für die Umlagerung von Erdstoffhalden der Fa. Horsch in Ronneburg
 - Bericht zur schadstoffrelevanten Bausubstanzuntersuchung für die Sanierung Campus Weida Gebäudeteile Förder- und Regelschule
 - Bericht zur schadstoffrelevanten Bausubstanzuntersuchung für den Rückbau von Hallen und Gebäuden der ehemaligen MEIGO GmbH in Meilitz/Wünschendorf
 - Gutachten zur Ersterkundung nach §9 (1) BBodSchG Wohnen mit Pferden in Gera-Cretzschwitz
 - Bericht zur schadstoffrelevanten Bausubstanzuntersuchung Teilrückbau Wohnblock Straße der DSF25-29, Zeulenroda-Triebes
 - Gutachten zur orientierenden Erkundung nach §9 (1) BBodSchG für das Grundstück in Gera-Lusan „Der Heerberg“
 - Gutachten zur Ersterkundung nach §9 (1) BBodSchG für Umnutzung Büroflächen zu Wohnzwecken, Gessentalstraße 7 in Gera

• Altlastenuntersuchungen gemäß ThürDepEKVO / Monitoring-Untersuchungen und Planungen:

- 1991 bis 2022**
- Grundwasser-Monitoring, Probenentnahmen und Untersuchungen gemäß Bescheid mit Halbjahres- und Jahresbericht für die Altlast: „Sonderabfalldeponie Aga-Seligenstädt“, Geraer Stadtwirtschaft GmbH

- 2020 bis 2022**
- Planung und ingenieurtechnische Begleitung der Errichtung einer neuen Grundwassermess- und -Beobachtungsstelle (GWMBs) im Ortsteil Aga-Seligenstädt der Stadt Gera für das GW-Monitoring der SAD Gera-Aga